

Jauge **13**

ENDUCTION : NITRILE

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les 

- Niveau élevé de résistance à la déchirure
- Grip exceptionnel même en milieu humide
- Manutention



## DESCRIPTION

Tricot sans couture gris en polyester de jauge 13.  
Enduction en nitrile noir de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main.

Résistance maximale à l'abrasion (niveau 4/4 à la EN 388).  
Excellent grip en milieu humide ou sec.  
Dos aéré pour un confort d'utilisation accru.  
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.  
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.  
Idéal pour les travaux de manutention.

## CONDITIONNEMENT


100 PAIRES / CARTON



X10



X10



## DOMAINES D'APPLICATION



Agro-industrie



Construction



Maintenance



Ligne d'assemblage



Déchets et recyclage



Second-oeuvre

## NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A B C D E

4 1 2 1 X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (2/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)